



裕隆集團 - 行將企業

SAVE車輛查定認證書

Certificate Vehicle

加盟車商名稱 杰運汽車 認證書序號 A061124011206

車輛基本資料

車牌號碼: 車輛型式: MINI COOPER S 車門數: 5
車輛廠牌: MINI 排氣量: 1998 CC 引擎號碼:
出廠年月: 201805 傳動方式: 2WD 車身號碼: WMWYS9105J3F*****
排檔型式: 手自排

車輛認證報告

- 一、本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛認證檢測報告書
- 二、SAVE認證項目:
 1. 車輛是否遭受泡水查定認證。
 2. 車身號碼/引擎號碼是否異常查定認證。
 3. 車身骨架結構是否有修復歷查定認證。
 4. 車輛是否曾為黃色營業計程車。
- 三、SAVE認證結果:
 1. 本車車身骨架結構無任何修復跡，且外觀鈑件無更換。
 2. 本車無車身/引擎號碼異常之情事。
 3. 本車無遭受泡水之情事。
 4. 本車未曾為黃色營業計程車與改裝車。
- 四、車身骨架結構修復歷查定報告:
 1. 本車車身骨架結構無任何修復跡。

認證工程師 陳昌賢 鑑定日期 2024/01/12

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



裕隆集團 - 行將企業

SAVE認證車輛查驗報告

Car Condition Report

加盟車商名稱 杰運汽車 認證書序號 A061124011206

車輛基本資料

車牌號碼: 車輛型式: MINI COOPER S車門數: 5
車輛廠牌: MINI 排氣量: 1998 CC 引擎號碼:
出廠年月: 201805 傳動方式: 2WD 車身號碼: WMWYS9105J3F*****
排檔型式: 手自排

車輛總結報告 (各系統檢查&確認項目)

- 一、引擎系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 二、變速箱系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 三、電氣系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 四、轉向系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 五、其他溫馨提醒:
無。

認證工程師 陳昌賢 鑑定日期 2024/01/12

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。