



裕隆集團 行將企業 SAVE車輛查定表

查定表編號 GC069024080914 | 查定日期 2024/08/09


車輛基本資料

車牌號碼:	出廠年月: 201806	排氣量: 1498 CC
車輛廠牌: HONDA	車輛型式: CR-V	引擎號碼: L15BK92*****
車身號碼: RKTRW1830JF0*****		


車輛查定結果

檢查項目	檢查結果	車身結構檢查結果描述
車身號碼	<input checked="" type="checkbox"/> 本車無車身號碼異常之情事	左後大樑外端、右後大樑外端、後尾板有修復跡。
引擎號碼	<input checked="" type="checkbox"/> 本車無引擎號碼異常之情事	
泡水痕跡	<input checked="" type="checkbox"/> 本車無遭受泡水之情事	

車身外觀狀況註記



車體結構狀況註記



代號說明: R:有板金修復跡 X:有更換歷 B:有超過拳頭大之凹陷 S:生銹

聲明事項: 1.本檢查表僅對受檢車輛的車況提出檢查說明，並不包含可提供售後保固及保證服務。
2.本檢查表僅檢查項目進行檢查確認，並未進行路試且不做機能件方面的檢查。
3.本檢查表非SAVE認證書，不做為SAVE認證車三大保證項目之依據。

加盟商 保安汽車

查定工程師 簡宏懋