



# 裕隆集團 - 行將企業

## SAVE車輛查定認證書

### Certificate Vehicle

加盟車商名稱 第一汽車 認證書序號 D065524082805

#### 車輛基本資料

車牌號碼: 車輛型式: CANTER 車門數: 2  
車輛廠牌: MITSUBISHI 排氣量: 2835 CC 引擎號碼: N\*\*\*\*\*  
出廠年月: 200607 傳動方式: 2WD 車身號碼: 421\*\*\*\*\*  
排檔型式: 手排

#### 車輛認證報告

- 一、本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛認證檢測報告書
- 二、SAVE認證項目:
  - 1.車輛是否遭受泡水查定認證。
  - 2.車身號碼/引擎號碼是否異常查定認證。
  - 3.車身骨架結構是否有修復歷查定認證。
- 三、SAVE認證結果:
  - 1.本車車骨架主結構無修復跡。
  - 2.本車無車身/引擎號碼異常之情事。
  - 3.本車無遭受泡水之情事。
- 四、車骨架結構修復歷查定報告:
  - 1.左前A柱外板有修復跡。
- 五、其他溫馨提醒:

無。

認證工程師 鍾昭賢

鑑定日期 2024/08/28

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



# 裕隆集團 - 行將企業

## SAVE認證車輛查驗報告

### Car Condition Report

加盟車商名稱 第一汽車 認證書序號 D065524082805

#### 車輛基本資料

車牌號碼:	車輛型式: CANTER	車門數: 2
車輛廠牌: MITSUBISHI	排氣量: 2835 CC	引擎號碼: N*****
出廠年月: 200607	傳動方式: 2WD	車身號碼: 421*****
排檔型式: 手排		

#### 車輛總結報告 (各系統檢查&確認項目)

- 引擎系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 變速箱系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 電氣系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 轉向系統檢測結果報告:  
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。

認證工程師 鍾昭賢 鑑定日期 2024/08/28

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。