



# 裕隆集團 行將企業 SAVE車輛查定表

查定表編號 AC057724110103 查定日期 2024/11/01


## 車輛基本資料

車牌號碼: 出廠年月: 202008 排氣量: 1998 CC  
車輛廠牌: BMW 車輛型式: 320I 引擎號碼:  
車身號碼: WBA5F3802M8B\*\*\*\*\*


## 車輛查定結果

檢查項目	檢查結果	車身結構檢查結果描述
車身號碼	<input checked="" type="checkbox"/> 本車無車身號碼異常之情事	左前葉子板、引擎蓋、水箱上支架有更換歷。右後龜底板外端(含後箱右底板外側)有修復跡。後尾板有凹陷。
引擎號碼	<input checked="" type="checkbox"/> 本車無引擎號碼異常之情事	
泡水痕跡	<input checked="" type="checkbox"/> 本車無遭受泡水之情事	

## 車身外觀狀況註記



## 車體結構狀況註記



代號說明: R:有板金修復跡 X:有更換歷 B:有超過拳頭大之凹陷 S:生銹

聲明事項: 1.本檢查表僅對受檢車輛的車況提出檢查說明，並不包含可提供售後保固及保證服務。  
2.本檢查表僅檢查項目進行檢查確認，並未進行路試且不做機能件方面的檢查。  
3.本檢查表非SAVE認證書，不做為SAVE認證車三大保證項目之依據。

加盟商 尚倫汽車

查定工程師 吳家興