



裕隆集團 - 行將企業

SAVE車輛查定認證書

Certificate Vehicle

加盟車商名稱 第一汽車 認證書序號 D065524110402

車輛基本資料

車牌號碼:	車輛型式: CABSTAR	車門數: 2
車輛廠牌: NISSAN	排氣量: 3153 CC	引擎號碼: QD3207*****
出廠年月: 200409	傳動方式: 2WD	車身號碼: F23WDY0*****
排檔型式: 手排		

車輛認證報告

- 一、本車經SAVE認證車聯盟專業查定人員針對認證項目進行鑑定，並依據查定結果開立SAVE車輛認證檢測報告書
- 二、SAVE認證項目:
 - 1.車輛是否遭受泡水查定認證。
 - 2.車身號碼/引擎號碼是否異常查定認證。
 - 3.車身骨架結構是否有修復歷查定認證。
- 三、SAVE認證結果:
 - 1.本車車骨架主結構無修復跡。
 - 2.本車無車身/引擎號碼異常之情事。
 - 3.本車無遭受泡水之情事。
- 四、車骨架結構修復歷查定報告:
 - 1.右前A柱外板有修復跡。
- 五、其他溫馨提醒:

無。

認證工程師 鍾昭賢

鑑定日期 2024/11/04

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。



裕隆集團 - 行將企業

SAVE認證車輛查驗報告

Car Condition Report

加盟車商名稱 第一汽車 認證書序號 D065524110402

車輛基本資料

車牌號碼:	車輛型式: CABSTAR	車門數: 2
車輛廠牌: NISSAN	排氣量: 3153 CC	引擎號碼: QD3207*****
出廠年月: 200409	傳動方式: 2WD	車身號碼: F23WDY0*****
排檔型式: 手排		

車輛總結報告 (各系統檢查&確認項目)

- 一、引擎系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 二、變速箱系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 三、電氣系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。
- 四、轉向系統檢測結果報告:
本系統經檢查確認未發現可疑跡象。

認證工程師 鍾昭賢 鑑定日期 2024/11/04

本查定認證書限授權上述SAVE加盟車商使用，如交易或移轉、轉售予其他車商或第三人，本查定認證書自動失效。